

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES



Edition Chronologique n°54 du 10 décembre 2013

**PARTIE PERMANENTE
Etat-Major des Armées (EMA)**

Texte n°4

DÉCISION N° 5787/DEF/DCSCA/SD_AS/BLOG

relative au barème n° 2 concernant les allocations de temps et de matières servant de base de calcul à la rémunération des travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers des armées, groupe de spécialités « armées de terre et de l'air ».

Du 7 octobre 2013

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES : *bureau « régulation logistique ».*

DÉCISION N° 5787/DEF/DCSCA/SD_AS/BLOG relative au barème n° 2 concernant les allocations de temps et de matières servant de base de calcul à la rémunération des travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers des armées, groupe de spécialités « armées de terre et de l'air ».

Du 7 octobre 2013

NOR D E F E 1 3 5 2 0 6 0 S

Références :

Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 (JO n° 174 du 28 juillet 2005, texte n° 3 ; BOC, p. 6245 ; BOEM 120-0.1.3).

Décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 (JO n° 231 du 6 octobre 2009, texte n° 19 ; signalé au BOC 42/2009 ; BOEM 105.2.1, 110.2) modifié.

Arrêté du 14 décembre 2009 (JO n° 296 du 22 décembre 2009, texte n° 22 ; signalé au BOC 3/2010 ; BOEM 110.3.2.3, 110.3.3.3, 110.3.4.4, 111.3.3, 112.2.3, 113.8, 114.3.3.2, 510.1.1, 510.1.3, 511-0.1.1, 511-0.2.1, 512.1.1, 512.3.2) modifié.

Instruction n° 30550/DEF/DCCAT/ORH/PM du 1er juillet 2002 (BOC, 2002, p. 5507 ; BOEM 550.2.1).

Texte abrogé :

Décision n° 3244/DEF/DCCAT/APP/REG - n° 31207/DEF/DCCA/LOG/MAT du 24 août 1999 (BOC, p. 4332 ; BOEM 550.3.3, 555.4.4) modifiée.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 550.3.3, 555.4.4

Référence de publication : BOC N°54 du 10 décembre 2013, texte 4.

SOMMAIRE

Préambule.

1. TRAVAUX À EFFECTUER SUR TOUS TYPES DE CHAUSSURES (DE COMBAT, DE SORTIE ET DE CÉRÉMONIE).

1.1. Brodequins.

1.2. Bottes d'équitation, bottes de gendarme et bottines cambrée (grandes écoles).

1.3. Chaussures à semelles caoutchouc pour personnel masculin.

1.4. Chaussures tous modèles pour personnel féminin.

1.5. Chaussures basses tous modèles.

2. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES EFFETS COIFFANTS, SUR LES EFFETS DE PROTECTION BALISTIQUE ET DIVERS.

2.1. Casques toutes armes F1, casques composites F2 et couvre-casques.

- 2.2. Casques pour équipages d'engins blindés.
- 2.3. Gilets pare-balles et gilets électronique.
- 2.4. Guêtres.
- 2.5. Survestes porte-charges.
- 2.6. Identification.
- 2.7. Holsters et étuis pour armes de poing.
- 2.8. Tenues de maîtrise de foules.
3. TRAVAUX À EFFECTUER SUR DIVERS VÊTEMENTS.
 - 3.1. Effets cuir.
 - 3.2. Articles de pompier.
4. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES ARTICLES D'ÉQUIPEMENT.
 - 4.1. Intervention sur tous modèles de sacs.
5. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES ARTICLES DE COUCHAGE, CAMPEMENT.
 - 5.1. Articles de couchage.
 - 5.2. Articles de campement.
6. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES ARTICLES D'AMEUBLEMENT.
 - 6.1. Réfection d'articles d'ameublement.
7. CONFECTIONS ET FABRICATIONS.
 - 7.1. Articles chaussants.
 - 7.2. Équipements pour lycée et musiques militaires.
 - 7.3. Coiffes et divers.
8. OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.
9. TEXTE ABROGÉ.
10. PUBLICATION.

Préambule.

Le barème n° 2, ci-joint, fixant les temps d'exécution des différents travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers des armées groupe de spécialités « armées de terre et de l'air », ainsi que les allocations de matières à leur consentir à ce titre, est approuvé.

1. TRAVAUX À EFFECTUER SUR TOUS TYPES DE CHAUSSURES (DE COMBAT, DE SORTIE ET DE CÉRÉMONIE).

1.1. Brodequins.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Travaux de dessus (1).				
	Désinfection et nettoyage d'une paire de chaussures à dessus à cuir en huile ou hydrofugé.		Produits biodégradables (genre ammonium quaternaire) :	Le nettoyage comprend les opérations suivantes :
1100	Tous types de chaussures.	12	- produits biodégradables, produits liés à l'entretien ; - 1 paire de lacets suivant modèle.	- trempage, lavage intérieur et extérieur, désinfection ; - reformage et huilage.
1101	Intervention sur tige (couture, œillets, rivets, etc).	10		Fournitures à la charge du maître ouvrier.
1102	Pose d'une paire de glissoires.	20	Chèvre ou bovin à doublure = 0,025 m ² .	
1103	Remplacement d'une paire de talonnettes ou semelles de propreté.	5	Chèvre à doublure = 0,016 m ² , veau, vachette refendue, porc. Colle à souder = 0,03 l ou paire de semelles thermoformées.	À l'exclusion de toutes autres matières.
1104	Remplacement d'une paire de sanglons.	35	0,08 m ² cuir grainé sur chair.	
Entretien du dessous (2).				
1110	Réparation bande pare-cailloux.	30	15 cm de bande caoutchouté.	
1111	Remplacement d'une paire de patins d'usure modèle soudé.	50	1 paire de patins d'usure.	
1112	Remplacement d'une paire de semelles monobloc et d'un intercalaire caoutchouc.	70	1 paire de semelles monobloc. 1 paire intercalaires. Colle à souder = 0,10 l. Fil polyester ou polyamide noir pour couture petits points = 0,012 kg.	
1113	Remplacement du remplissage et du cambrion.	8 (par paire)	Cambrions de qualité courante du commerce à l'exclusion de tout cambrion en acier non taillé inoxydable. Liège aggloméré ou tout autre	Fournitures à la charge du maître ouvrier.

			produit agréé par le commissariat et conférant à la chaussure les mêmes garanties de solidité et de confort.	
1114	Changement partiel de la trépointe.	20	Trépointe 16 x 3 de 4 mm = 0,20 m.	Opération à caractère exceptionnel.
1115	Conditionnement et pose d'étiquette code à barres.	3		<p>Paire de brodequins marche troupe aéroporté (TAP).</p> <p>Pose d'une étiquette code à barres rigide par paire de chaussures.</p> <p>Conditionnement par paire dans une caisse carton.</p> <p>Pose d'une étiquette code à barres sur chaque caisse carton.</p> <p>Mise sur palette des cartons (cette opération comprend la plastification ou cerclage éventuel : carton + palette).</p>
Autres.				
1120	Remplacement d'une fermeture à glissière en métal sur chaussures de vol ou brodequins pompiers.	90	Fermeture à glissière thermostable phosphatée chaîne de 7 mm.	
<p>(1) Sont dénommés travaux du dessus, les coutures, les points d'arrêts, la reprise à la machine ou à la main de couture de tige, le remplacement d'oeillets, rivets, boucles de serrage, crochets, tirant, remplacement de sanglons, enchapures, soufflet, languette-soufflet, protection de haut de tige.</p> <p>(2) Sont dénommés travaux d'entretien du dessous, les opérations consistant à remplacer ou entretenir les parties constitutives du semelage de chaussures comportant en particulier des semelles en caoutchouc ou mélange élastomère.</p>				

1.2. Bottes d'équitation, bottes de gendarme et bottines cambrée (grandes écoles).

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
1200	Remplacement d'une paire de bonbouts cuir, avec redresse, le cas échéant, et un rang de chevilles coins « acier » encastrés.	45	Croupon de 4 à 4,5 ou 5,2 mm = 0,090 kg. 1 paire de coins « acier ».	
	Remplacement d'une paire de semelles cuir :		Croupon de 4 à 4,5 ou 5,2 mm = 0,330 kg.	Autres fournitures à la charge du maître ouvrier.
1201	- cousues machine ;	110		
1202	- cousues main.	160		Opération exceptionnelle.

				Cette opération n'est effectuée à la main que lorsque la cambrure ne permet pas la couture.
1203	Remplacement d'une double semelles cuir.	10	Collet de 3 à 3,5 mm = 0,140 kg.	
1204	Entretien désinfection, mise en forme et aux mesures.	30		
1205	Majoration pour bout acier encastré.	8 (par paire)	1 paire de bouts encastrés.	
1206	Pose d'une paire de taquets d'éperons.	35	1 paire de taquets d'éperons.	Fournitures à la charge du maître ouvrier.
1207	Remplacement d'une baguette arrière avec glissière ou pose de fermeture à glissière.	45	1 baguette arrière avec glissière.	
1208	Entretien et réparation de la tige.	30		L'entretien et la réparation de la tige comporte notamment : - la pose de pièces collées ou cousues ; - le nettoyage extérieur et intérieur ; - le cirage et le lustrage.
1209	Pose d'une paire de glissoires sur toute la hauteur.	40	Chèvre ou bovin à doublure = 0,040 m ² .	
1210	Remplacement d'un élastique.	25	Élastique mercerisé 110 mm noir.	

1.3. Chaussures à semelles caoutchouc pour personnel masculin.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
1300	Remplacement d'une paire de semelles d'usure monobloc avec changement des intercalaires.	60	1 paire de semelles monobloc en caoutchouc. Plaque intercalaire caoutchouc de 2 à 2,5 mm = 0,05 m ² . Colle à souder = 0,10 l. Fil polyester ou polyamide tressé normalisé = 0,012 kg.	Afin d'éviter les différences de hauteur du semelage, cette opération est systématiquement effectuée à la paire.

1301	Remplacement d'une paire de semelles monobloc soudées.	45	1 paire de semelles monobloc caoutchouc. Colle à souder = 0,010 l.	
1302	Pose d'une paire de glissoires. Remplacement de la talonnette de propreté.	23	0,016 m ² de veau refendu ou chèvre à doublure. Colle à souder = 0,03 l.	

1.4. Chaussures tous modèles pour personnel féminin.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
1400	Consolidation d'un talon.	8		
1401	Remplacement des bonbouts.	20	2 bonbouts.	
1402	Pose d'une paire de demi-semelles d'usure en élastomère.	25	1 demi-paire de semelles d'usure qualité non tachante. Colle à souder = 0,05 l.	
1403	Remplacement de deux demi-semelles en caoutchouc ou élastomère soudé.	35	2 demi-semelles caoutchouc ou élastomère, soit 0,032 m ² de caoutchouc en plaque. Colle à souder = 0,05 l.	
1404	Remplacement d'une paire de premières de propreté.	12	0,050 m ² de chèvre ou bovin à doublure. Colle à souder = 0,03 l.	À l'exclusion de toute autre matière.
1405	Remplacement d'une fermeture sur botte.	40	Fermeture botte.	
1406	Rétrécir ou élargir mollets sur bottes.	60	Morceau de peausserie chèvre noir élastique mercerisé.	

1.5. Chaussures basses tous modèles.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
1500	Entretien du dessus.	5		Fournitures à la charge du maître ouvrier.
1501	Forçage en longueur ou en largeur.	5 (par pied)		
1502	Pose d'une paire de glissoires.	20	Chèvre ou bovin à doublure = 0,016 m ² . Colle à souder = 0,03 l.	

1503	Pose d'une paire de fers légers.	7	1 paire de fers.	Fournitures à la charge du maître ouvrier.
1504	Pose d'une demi-première de propreté.	5	Chèvre à doublure = 0,020 m ² , veau, vachette, porc.	À l'exclusion de toute autre matière.

2. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES EFFETS COIFFANTS, SUR LES EFFETS DE PROTECTION BALISTIQUE ET DIVERS.

2.1. Casques toutes armes F1, casques composites F2 et couvre-casques.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
2100	Pose d'une mentonnière.	5	1 mentonnière.	
2101	Pose d'un bouton-pression.	5	1 bouton-pression à cylindre à gorge.	
2102	Pose d'une jugulaire.	5	1 jugulaire complète.	
2103	Débosselage.	5		
2104	Retouche de peinture.	5		Uniquement sur casque TTA F1.
2105	Changement bandeau de coiffe.	5	1 bandeau de coiffe.	Cf. notice technique 35.03 et 35.10.
2106	Changement coiffe complète.	8	1 coiffe complète comprenant : - 1 support de coiffe ; - 1 amortisseur ; - 1 bandeau ; - 1 lacet.	Cf. notice technique 35.03 et 35.10.
2107	Pose fond de coiffe (amortisseur).	5	1 amortisseur.	Cf. notice technique 35.03 et 35.10.
2108	Changement d'un jonc sur couvre-casque.	5	1 jonc caoutchouc.	Cf. notice technique 35.09 ou 35.11.

2.2. Casques pour équipages d'engins blindés.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
2200	Changement complet de la sangle de la mentonnière.	25	Sangle plate polyester vert infrarouge, organisation du traité de l'Atlantique Nord (IR/OTAN) de 20 mm : 0,40. Ruban auto-agrippant de 20 mm :	Cf. notice technique 48.03.

			- partie crochet = 0,07 m ; - partie astrakan = 0,15 m. 1 passant métallique de 20 mm.	
2201	Réfection doublure flasque.	40	0,06 m de doublure en chevron kermel. 1 ruban astrakan de 25 mm de largeur. 0,20 m ruban auto-agrippant de 25 mm de largeur.	Cf. notice technique 48.03.
2202	Réfection doublure partie centrale.	30	0,065 m de doublure en chevron kermel. 1 ruban astrakan de 25 mm de largeur. 0,20 m ruban auto-agrippant de 25 mm de largeur.	Cf. notice technique 48.03.
2203	Réfection totale doublures.	90	0,125 m de doublure en chevron kermel. 1 ruban astrakan de 25 mm de largeur. 0,20 m ruban auto-agrippant de 25 mm de largeur.	Cf. notice technique 48.03.
2204	Pose d'une pièce collée.	15	Colle polyuréthane.	Cf. notice technique 48.03.
2205	Pose d'une cale ou d'une bonnette.	2	1 cale ou une bonnette.	Cf. notice technique 48.03.
2206	Entretien (couture, œillet, nettoyage).	8		Fournitures à la charge du maître ouvrier. Couture de 10 cm ou œillet ou nettoyage.
2207	Confection de bonnette.	28	0,125 m ² de doublure en chevron Kermel, ruban crochet ignifugé de 25 mm.	Cf. notice technique 48.03.
2208	Confection de cale de fond de casque.	16	0,02 m ² mouton havane, 0,01 m ² mousse, ruban auto-agrippant.	Cf. notice technique 48.03.
2209	Confection de cale de nuque.	16	Tissu éponge mousse, ruban auto-agrippant.	Cf. notice technique 48.03.
2210	Confection de cale de front.	18	Tissu éponge mousse, ruban auto-agrippant.	Cf. notice technique 48.03.

2.3. Gilets pare-balles et gilets électronique.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Gilets pare-balles (GPB) série 3.				
2300	Conditionnement et reconditionnement.	25		
2301	Changement d'une fermeture à glissière pour fixation de la housse de cou.	18	1 fermeture à glissière séparable de 14 cm.	
2302	Changement d'une fermeture à glissière pour fixation de la housse pelvienne.	24	1 fermeture à glissière séparable de 25 cm.	
2303	Confection et pose de la poche de plaque de blindage dos.	18	0,20 m ² satin coton polyester bariolé théâtre européen (BTE) 270 g, 0,80 m sangle BTE 20, 0,25 m de bande auto-agrippante (BA) astrakan.	
2304	Changement du ruban auto-agrippant 25 mm.	5	ruban auto-agrippant.	
2305	Changement du ruban auto-agrippant 50 mm.	7	ruban auto-agrippant.	
2306	Changement d'une boucle de ceinture 50 mm (partie mâle et femelle).	10	1 boucle de ceinture 50 mm.	
2307	Changement mousqueton plat ou mousqueton à bélière.	5	1 mousqueton plat ou 1 mousqueton à bélière.	
2308	Réfection de ruban de bordage.	12		
2309	Changement de boucle ouverture rapide 20-25.	9	1 boucle ouverture rapide mâle + femelle.	
GPB classe 4 « TIGRE » et gilet d'instruction.				
2315	Déconditionnement et reconditionnement.	25		
2316	Remplacement du ruban auto-agrippant 25 mm.	10	0,20 m de ruban auto-agrippant 25 mm.	
2317	Remplacement du ruban auto-agrippant 50 mm.	20	0,10 m de ruban auto-agrippant 50 mm.	
2318	Remplacement du ruban auto-agrippant 100 mm.	20	0,20 m de ruban auto-agrippant 100 mm.	
2319	Remplacement élastique 25 mm.	8	0,15 m d'élastique 25 mm.	
2320	Remplacement élastique 100 mm.	20	0,5 m d'élastique de 100 mm.	
2321	Remplacement mousse thermoformée épaule.	15	1 mousse thermoformée.	
2322	Réparation bande molle.	10		
2323	Changement épaulières tissu anti-dérapant.	35		À ne réaliser que rarement.

GPB dédié au fantassin à équipement et liaisons intégrés (FELIN) et gilet électronique (GE).				
	GPB FELIN V1.			
2330	Changement de fermeture à glissière ouverture devant.	25	1 fermeture injectée séparable 40 cm simple curseur éjectable.	
2331	Changement de fermeture à glissière au niveau de la poche de la plaque balistique.	25	1 fermeture injectée séparable 25 cm.	
2332	Changement de fermeture à glissière au niveau de l'accroche du GE et du GPB.	35	1 fermeture injectée séparable 35 cm simple curseur &e	

2.4. Guêtres.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
2400	Confection d'une paire de guêtres bariolées.	90	<p>0,40 m² imper-respirant 3 couches, théâtre européen (TE) 270 g.</p> <p>2 attaches câbles inox.</p> <p>2 crochets inox.</p> <p>2 fermetures à glissière 35 cm, maille 6 mm non séparables.</p> <p>70 cm astrakan auto-agrippant entre 20 et 25 mm.</p> <p>70 cm crochet agrippant entre 20 et 25 mm.</p> <p>0,40 m² doublure polyester renforcé.</p> <p>2 pattes réglables toile enduite polychlorure de vinyle (PVC) 900 g = 27 cm².</p> <p>4 élastiques 25 cm x 20 mm.</p> <p>2 élastiques siliconés 40 cm x 38 mm.</p> <p>2 lacets verts OTAN 90 cm.</p> <p>4 rivets.</p>	
2401	Confection d'une paire de guêtres imper-respirant.	55	<p>0,50 m² tissu 3 couches imper-respirant 270 g.</p> <p>0,80 m élastique 20 mm.</p>	

			<p>0,35 m élastique 6 mm.</p> <p>2 fermetures à glissière + boucle.</p> <p>2 câbles inox à réglage.</p> <p>2 crochets.</p> <p>6 rivets tubulaires.</p> <p>2 pattes réglables toile enduite PVC 900 g = 27 cm².</p>	
2402	Confection d'une paire de guêtres bi-matières, imper-respirant et cordura.	58	<p>0,25 m² tissu 3 couches imper-respirant.</p> <p>0,25 m² de polyamide haute ténacité.</p> <p>0,80 m élastique 20 mm.</p> <p>0,35 m élastique 6 mm.</p> <p>2 fermetures à glissière.</p> <p>2 câbles inox à réglage + boucle.</p> <p>2 crochets.</p> <p>6 rivets tubulaires.</p> <p>2 pattes réglables toile enduite PVC 900 g = 27 cm².</p>	
2403	Changement d'une fermeture à glissière guêtre doublée.	20	1 fermeture à glissière 40 cm.	
2404	Changement d'une fermeture à glissière guêtre non doublée.	12	1 fermeture à glissière 40 cm.	
2405	Changement d'un câble inox muni de réglage.	10	1 câble muni de réglage, 2 rivets.	
2406	Pose d'un sous-pied et de sa boucle.	6	1 sangle PVC, 1 boucle.	
2407	Pose d'un patch de réparation autocollant.	5	1 patch réparation imper-respirant.	
2408	Réparation d'une pièce tissu 3 couches imper-respirant ou polyamide texture haute ténacité < 5 cm.	12	1 pièce tissu 3 couches imper-respirant ou polyamide texture haute ténacité et étanchement de la pièce.	
2409	Réparation d'une pièce tissu 3 couches imper-respirant ou polyamide texture haute ténacité > 5 cm.	15	1 pièce tissu 3 couches imper-respirant ou polyamide texture haute ténacité et étanchement de la pièce.	

2.5. Survestes porte-charges.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
2500	Nettoyage, désinfection, conditionnement.	23	Produits biodégradables.	Lavage machine.
2501	Reprise couture, point d'arrêt.	5		
2502	Changement d'une boucle à ouverture rapide de 25 mm ou d'une boucle à levier.	8	1 boucle à ouverture rapide de 25 mm ou 1 boucle à levier.	
2503	Changement sangle 25 mm.	7		
2504	Changement d'un ruban auto-agrippant 50 mm et bouton pression.	8	1 ruban auto-agrippant de 50 mm. 1 bouton pression vert OTAN.	
2505	Changement d'une boucle de ceinture.	8	1 boucle à bascule 50 mm ou sur boucle ouverture rapide.	
2506	Changement d'un ceinturon.	3	1 ceinturon avec boucle.	
2507	Changement d'un passant pour ceinture.	8	9 cm sangle de 20 mm.	
2508	Changement d'une sangle support porte-grenade.	18	1 sangle 50 mm. 2 boutons pressions. 1 ruban auto-agrippant. 1 système de sécurisation.	
2509	Remplacement d'une pochette amovible (pour surveste porte-charge et sac à dos modulable).	35	1 poche latérale simple fermeture.	
2510	Remplacement d'une pochette double amovible (pour surveste porte-charges et sac à dos modulable).	48	1 poche latérale double fermeture.	
2511	Remplacement d'une pochette double porte-grenade.	35	1 poche porte-grenade.	
Surveste porte-charges modifiée.				
2520	Pose de 4 systèmes de sécurisation boucle dans boucle.	20	4 boucles passant rectangulaire 25 mm. 4 boucles « slyplock » 20 mm. 0,50 m de sangle 20 mm.	Renforcement sangles de réglage ventral.
2521	Pose d'une boucle ouverture rapide 20 mm, ou pose de 4 boutons pression.	6 8	2 boucles ouverture mâle + femelle, 0,5 m de sangle de 20 mm, ou	Sécurisation ouverture étui porte-grenade.

			4 jeux de boutons pression type 44.	
2522	Pose de 2 sangles de rétention de cuillère, dépiquage du point de consolidation des poches, pose des sangles 10 mm, piquage de solidarisation des poches.	8	80 mm de sangle rouge 10 mm.	Sécurisation goupilles et cuillères.
2523	Forfait manipulation : - déconditionnement ; - reconditionnement.	5		

2.6. Identification.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
2600	Plaquette patronymique.	8	1 plaquette en matière plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS) avec système d'agrafage par clutsh, dimensions : 76 mm x 19 mm.	C f . l e t t r e n ° 10034/DEF/DCCAT/AP/RA du 22 février 1988 (1).
2601	Plaque d'identité gravée en caractère de type ARIAL de 3 mm, tous les caractères étant en majuscule hormis le prénom où seule la première lettre est en majuscule. Texte centré.	18		C f . i n s t r u c t i o n n ° 3426/DEF/DCCAT/LOG/REG du 14 août 2003 (BOC, p. 6038). Notice technique n° NTH - 56 - 07 - n° EIAT - 4. Modificatif n° 1 de février 1996.
2602	Réalisation de tampon une ligne.	6	Monture bois.	
2603	Réalisation de tampon deux lignes.	8	Monture bois.	
2604	Réalisation de tampon trois lignes.	10	Monture bois.	
2605	Réalisation de tampon quatre lignes.	12	Monture bois.	
2606	Réalisation de tampon cinq lignes.	15	Monture bois.	
2607	Ligne supplémentaire par tampon.	3		

(1) n.i. BO.

2.7. Holsters et étuis pour armes de poing.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
2700	Changement boucle à ouverture rapide.	6	1 boucle ouverture rapide 25 mm.	
2701	Changement de l'élastique de portage.	18	1,05 m d'élastique camouflé de 30 mm de largeur.	
2702	Changement d'une patte support de pression.	10	0,1 m de sangle bariolé théâtre européen (BTE) 20 mm, 1 pression.	
2703	Entretien (reprise coutures).	5		

2.8. Tenues de maîtrise de foules.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Bouclier pare-coups avec sac de transport.				
2800	Rivetage ou changement d'un rivet.	2	1 rivet 9 long ou 1 rivet 15.	
2801	Reprise de couture d'un joint périphérique.	6	3,5 g fil tressé par section de 20 cm.	
2802	Changement du joint périphérique.	120	1 joint périphérique 335 cm collé, 55 g fil tressé noir.	
2803	Pièce collée sur matelas de protection ou sac de transport.	10		Matière prélevée sur matelas ou sac hors service.
2804	Entretien divers sur matelas de protection ou sac de transport.	5		1 pression à changer ou 1 couture.
2805	Contrôle et manutention.	3		
Manchette pare-coups.				
2810	Changement rivet de coque.	2	1 rivet de 3 mm.	
2811	Changement coque.	6	2 rivets de 3 mm.	Coque manquante prélevée sur manchette hors service.
Protège-cuisse.				
2820	Confection de sangles de maintien au ceinturon.	14	110 cm sangle 25 mm, 2 boucles plastiques mâle 25 mm (compatible avec boucles plastiques femelles en place sur protège-cuisse).	
2821	Changement d'une boucle.	5	1 boucle mâle ou femelle 25 mm.	
2822	Confection et pose d'une sangle de maintien.	12	93 cm de sangle élastique. 25 cm de ruban auto-agrippant velours.	

			16 cm de ruban auto-agrippant crochet.	
Jambière de protection.				
2830	Changement rivet de coque.	2	1 rivet de 3 mm.	
2831	Changement de coque.	6	2 rivets de 3 mm.	Coque manquante prélevée sur jambière hors service.
2832	Pose d'une sangle de maintien manquante.	3		Sangle manquante prélevée sur article hors service.
Casque avec visière.				
2840	Changement d'un cliquet.	12	1 cliquet pour écran.	
2841	Changement de la vis arrière.	6	1 vis arrière. 1 écrou arrière. 1 rondelle.	
2842	Confection et pose d'une housse de protection de visière.	7	800 cm ² tissu enduit. 40 cm ruban auto-agrippant velours et crochet.	
2843	Démontage, nettoyage, désinfection et remontage de la coiffe.	12		
2844	Démontage, nettoyage, désinfection et remontage du bavolet.	6		
2845	Changement d'élastique.	9		Jambière ou manchette.
2846	Changement de ruban auto-agrippant.	9		

3. TRAVAUX À EFFECTUER SUR DIVERS VÊTEMENTS.

3.1. Effets cuir.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Blouson cuir.				
3100	Fermeture du blouson.	50	Fermeture à glissière métallique à maillons moulés, injectés ou extrudés, curseur bloqueur automatique, ruban synthétique de teinte marron.	Longueur variable suivant les tailles.
3101	Remplacement d'un élastique de ceinture.	10	Ruban élastique coton bonne qualité du commerce = 0,20 largeur 3 cm.	
3102	Réparation d'un accroc avec pose d'une pièce plaquée.	45	Peausserie identique à celle du vêtement.	Suivant importance et emplacement.
3103	Pigmentation complète et bichonnage.	45		

Gants en cuir.				
3110	Nettoyage et désinfection de gants.	13		L'opération comporte également le nourrissage du cuir. Fourniture à la charge du maître ouvrier.
3111	Entretien.	5		

3.2. Articles de pompier.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES(OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
3120	Prise en charge avec inspection.	15		
3121	Reprise de couture.	6		
3122	Pose de pièces, entretien.	8		
3123	Changement ruban auto-agrippant.	18	0,2 m ruban auto-agrippant non feu.	
3124	Changement de bande rétro-réfléchissante.	35	0,2 m bande rétro-réfléchissante ou prismatique.	
3125	Changement de fermeture à glissière.	60	1 fermeture à glissière injectée maille de 10 à 0,70 m simple curseur éjectable.	

4. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES ARTICLES D'ÉQUIPEMENT.

4.1. Intervention sur tous modèles de sacs.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Opérations communes à tous les sacs.				
4100	Déconditionnement et reconditionnement de sacs.	15		
4101	Reprise de couture.	7		
4102	Pose de pièce.	10		
4103	Changement de boucle ouverture rapide de 25 mm.	7	Une boucle complète partie mâle et femelle de 25 mm.	
4104	Changement de boucle ouverture rapide de 40 mm.	7	Une boucle complète partie mâle et femelle de 40 mm.	
4105	Changement de boucle ouverture rapide de 50 mm.	7	Une boucle complète partie mâle et femelle de 50 mm.	
4106	Changement d'une boucle à barrettes de 25 mm.	7	Boucle à barrettes débrayables de 25 mm.	
4107		10	Poche à eau.	

	Nettoyage et désinfection d'une poche à eau.			
4108	Changement d'un ruban auto-agrippant d'enroulage de sangle.	10	10 cm ruban auto-agrippant 25 mm crochet + astrakan.	
4109	Structure de portage masque nucléaire, bactériologique, chimique (NBC).	14		
4110	Structure portage poche NBC.	18		
4111	Pochette latérale 2,5 l.	15		Cf. sac.
4112	Poche frontale 4 l.	25		
4113	Enveloppe gourde souple.	12		
4114	Remplacement d'une fermeture à glissière intérieure haut du sac.	25	1 fermeture à glissière de 0,24 m système de fermeture non séparable.	
4115	Remplacement d'une fermeture à glissière sac amovible.	30	1 fermeture à glissière de 0,33 m système de fermeture séparable à double curseur.	
4116	Remplacement d'une fermeture à glissière séparation centre du sac.	45	1 fermeture à glissière de 1,20 m système de fermeture non séparable à simple curseur.	
4117	Remplacement d'une fermeture à glissière bas du sac.	40	1 fermeture à glissière de 0,95 m système de fermeture non séparable à double curseur.	
4118	Marquage cordes alpinistes.	4		Fournitures à la charge du maître ouvrier.
Réparation et travaux d'entretien sur sac à dos modulaire.				
4130	Changement de la fermeture de séparation du fond de sac.	60	1 fermeture à glissière double curseur de 0,75 m chaîne type.	
4131	Changement de la sangle latérale de réglage sur ceinture.	10	0,35 m de sangle largeur 25 mm.	
4132	Changement de la sangle de tirage de bretelles sur ceinture.	10	0,75 m de sangle largeur 25 mm.	
4133	Changement de la sangle de portage et passant sous le sac.	12	0,95 m de sangle, largeur 25 mm.	
4134	Changement de la sangle face avant du sac fixé par cinq points d'arrêt avec boucle complète.	15	0,75 m de sangle, largeur 25 mm. Boucle complète largeur 25 mm.	
4135	Changement de la sangle de transport vertical au dos du sac.	10	0,30 m de sangle, largeur 25 mm. Boucle de réglage, largeur 25 mm.	

4136	Changement de la sangle de transport horizontal sous la pochette centrale.	10	0,25 m de sangle, largeur 25 mm. Boucle de réglage, largeur 25 mm.	
4137	Changement de l'armature métallique.	10	Armature.	
4138	Changement avec confection d'un sur-sac toile polyamide.	30	1,5 m ² de toile polyamide. 1,50 m élastique à bord de 25 mm. 2 boucles de réglage 20 mm. 2 passants rectangulaires. 0,12 cm sangle 25 mm. 0,20 cm sangle 20 mm. ruban étanchement.	
4139	Changement fermeture face avant et pose à plat sur tresse.	40		
4140	Changement d'un cordon de serrage.	4	1 cordon, 1 bloc cordon.	
Réparation de sac système FELIN et combat.				
4150	Changement d'une cordelette curseur.	3		
4151	Changement d'une fermeture à glissière poche hydratation.	28	Fermeture à glissière 10 mm, longueur 50 cm.	
4152	Changement d'une fermeture à glissière compartiment central.	32	Fermeture à glissière 10 mm, longueur 180 cm.	
4153	Changement d'une fermeture à glissière compartiment avant.	30	Fermeture à glissière 10 mm, longueur 90 cm.	
4154	Changement d'une ceinture lombaire.	4	Une ceinture complète.	
4155	Changement d'une paire de bretelle.	12	Une paire de bretelle.	
Sac à effets spéciaux.				
4160	Remplacement d'une fermeture à glissière synthétique.	40	Fermeture à glissière synthétique de 9 mm de largeur, 100 cm de longueur.	
4161	Pose de renforts.	10		
4162	Entretien.	10		L'entretien comprend la reprise de couture, le remplacement et le renfort de rivets tubulaires, le nettoyage.
4163	Remplacement bandoulières.	10	1,4 m de sangle plate 50 mm verte.	

			2 boucles à décrochage rapide vertes.	
Sac à paquetage outre-mer.				
4165	Remplacement d'une fermeture à glissière.	25	1 fermeture à glissière de 0,80 m.	
Sac de transport de tente.				
4170	Réparation poignée.	15	0,35 m sangle tubulaire 50 mm. 0,20 m cordage polypropylène 8 mm.	
4171	Cordon de serrage.	6	1,20 m cordon polypropylène 3 mm.	
4172	Petit sac cordon de serrage.	3	0,40 m cordon polypropylène 3 mm.	
4173	Réparation d'une sangle de module transport des tubes.	20	3,80 m sangle polyester 40 mm ou 0,60 m sangle polyester 20 mm.	Confection et couture au fur et à mesure de son montage.
4174	Entretien.	8		
4175	Réparation pièce rempliée.	22	Pièce rempliée de 100 cm ² < 600 cm ² .	Fournitures à la charge du maître ouvrier.
4176	Confection d'un sac de transport.	150	Toile 1,40 x 0,95 m. Éléments extrémités 1,40 x 0,60 m. Éléments intermédiaires : - 4 poignées ; - 1 cordon de serrage ; - 2 œillets n° 16.	
Sacs de transport gilet pare-balles.				
4180	Changement fermeture à glissière.	35	Fermeture à glissière non séparable 1,30 m.	
4181	Changement d'une poignée du sac.	12	0,55 m sangle 50 mm. 0,25 m cordelette de 8 mm.	
4182	Entretien (pose de pièces, réparation, couture).	5		
4183	Changement de patin de protection.	6	1 patin de protection.	

5. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES ARTICLES DE COUCHAGE, CAMPEMENT.

5.1. Articles de couchage.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Matelas à ressorts.				
5100	Désinfection, nettoyage des matelas.	20	1 litre de solution : - détachant bactéricide antiacariens ; - antivermine.	
Articles divers de couchage.				
5102	Changement boucle ouverture rapide 20 mm.	6	Boucle ouverture rapide 20 mm.	
5103	Réfection des bords par longueur d'un mètre sur sac de couchage ou remplacement d'une fermeture à glissière.	30	Fermeture à glissière suivant la longueur.	
5104	Remplacement d'une poignée de portage ou sangle du sac de couchage.	15	0,30 m de sangle de 20 mm.	
5105	Manipulation et reconditionnement d'un sac de couchage trapézoïdal pour examen, réparation ou devis.	5		
5106	Manipulation et reconditionnement d'un matelas de lit de camp pour examen, réparation ou devis.	10		
5107	Réparation de la couchette d'un lit pliant de campagne (y compris la pose de la drisse).	35	Travail en binôme.	
Hamac et sursac de couchage.				
5108	Confection de hamacs, type brésilien.	390	1,80 m ² tissu 3 couches imper-respirant 270 g. 4,80 m ² toile polyamide enduite une face. 3,60 m ² moustiquaire. 1 fermeture à glissière 1,80 m. 1,50 m sangle 30 mm. 12 dés 30 mm parkérisés vert OTAN.	

			3,20 m sandow 3 mm. Drisse 6 mm 30 m. 2 anneaux 70 mm parkérisés vert OTAN.
5109	Pose d'un patch de réparation.	5	1 patch réparation imper-respirant.
5110	Réparation 1 pièce tissu 3 couches imper-respirant ou toile polyamide pour toit hamac.	18	1 pièce tissu 3 couches imper-respirant ou toile polyamide et étanchement de la pièce.
5111	Réparation pose pièce rempliée avec étanchement < 250 cm².	25	Toile polyamide enduction simple face polyuréthane (PU), bande d'étanchement PU.
5112	Changement d'une sangle 30 mm ou d'un dé de 30 mm, d'un anneau, d'une boucle.	8	15 cm sangle 30 mm, ou 1 dé de 30 mm, ou 1 anneau de 70 mm.
5113	Changement d'une fermeture à glissière.	40	1 fermeture à glissière 1,80 m (1,50 m pour sur sac couchage).
5114	Réparation d'une moustiquaire de hamac.	12	Pièce rempliée moustiquaire forfait par pièce 0,05 m².

5.2. Articles de campement.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS
Tente biplace.				
5200	Opération de conditionnement, contrôle, vérification des travaux.	8		
5201	Reprise d'une couture.	5		
5202	Remplacement d'une cordelette d'arrimage petit modèle.	3	0,70 m de cordon, diamètre 3 mm. 1 tendeur 3 trous.	
5203	Remplacement d'une cordelette d'arrimage grand modèle.	3	1,20 m de cordon, diamètre 3 mm. 1 tendeur 3 trous.	
	Pose d'une pièce repliée et cousue		Toile coton polyester ou	

	pour toit :		polyamide 80/100.	
5204	- 100 cm ² ;	10		
5205	- 100 cm ² < 800 cm ² ;	20		
5206	- > 800 cm ² .	35		
5207	Changement d'une fermeture à glissière.	55	1 fermeture à glissière 2,50 m, 3 curseurs.	
	Réparation et pose d'une toile enduite :		Toile enduite polyamide 80/100 vert OTAN.	Pièce cousue, 2 coutures parallèles.
5208	- 100 cm ² ;	10		
5209	- 100 cm ² < 800 cm ² ;	20		
5210	- > 800 cm ² .	35		
5211	Entretien-reprise de couture sur sac de transport.	5		
5212	Confection de sac à sardines.	7	0,2 m de drisse polypro de 3 mm. 27 x 22 de toile.	
5213	Fourniture de sardines.		1 sardine.	
5214	Confection sac de transport.	20	0,5 m de drisse polypro de 3 mm.	
5215	Entretien sac sardines.	2	Toile.	
5216	Mat aluminium.		1 mat aluminium.	
5217	R e m p l a c e m e n t d ' u n e moustiquaire.	35	0,0528 m ² de moustiquaire.	
5218	Changement d'un anneau dural.	7	1 anneau dural. 0,10 m de sangle.	
Tente modulaire.				
5220	Tri et conditionnement d'un entoilage.	25		Dépliage, détermination des réparations et reconditionnement.
5221	Remplacement toile à pourrir. Élément intermédiaire ou extrémité.	30	0,575 m ² toile PVC 190/700. 5 œillets.	Remplacement de la toile et des œillets joints au bas de mur par 2 coutures parallèles.
5222	Remplacement toile à pourrir petit côté. Élément extrémité.	20	0,4 m ² toile PVC 190/700. 1 œillet.	
5223	Remplacement toile à pourrir de la porte. Élément extrémité.	30	0,55 m ² toile PVC 190/700. 2 œillets.	
5224	Remplacement du bas de mur. Élément extrémité.	70	1,15 m ² toile PVC 190/700. 5 œillets.	
5225	Réparation du bas de pignon.	65	0,725 m ² toile PVC 190/700. 1 œillet.	
5226	Réparation du bas de porte.	45		

			1,05 m ² toile PVC 190/700. 2 œillets.	
5227	Réparation du sandow de tension de l'élément.	20	1 m sandow 8 mm.	
5228	Réparation d'une sangle faîtière.	15	0,80 m sangle plate polyester 40 mm. 2 dés étrier de 40 mm.	
5229	Réparation d'une sangle relevage de porte.	10	0,55 m sangle plate polyester 40 mm. 1 olive.	
5230	Réparation d'une sangle relevage de fenêtre frontale.	10	1 m sangle polyester 20 mm.	
5231	Réparation d'une sangle relevage de fenêtre côté.	15	0,50 m sangle plate polyester 20 mm.	
5232	Réparation d'une sangle fermeture de côté.	15	0,60 m sangle plate polyester 20 mm.	
5233	Fermeture à glissière de porte.	60	1 fermeture à glissière 1,85 m maille 14 mm double tîret injecté.	
5234	Fermeture à glissière de fenêtre.	90	1 fermeture à glissière 1,85 m maille 14 mm double tîret injecté.	
5235	Réparation tendeur de côté.	10	0,40 m sandow 8 mm. 1 crochet.	
5236	Remplacement tendeur de pignon ou de porte.	10	0,30 m sandow 8 mm. 1 anneau 50 mm.	
5237	Réparation lambia.	6	0,40 m drisse plate polyamide 6 mm.	
5238	Réparation de la moustiquaire.	60	0,36 m tulle moustiquaire polyester grillage fibre de verre enduit PVC.	
5239	Réparation de translucide.	60	Translucide armées polyester pour extérieur.	
5240	Remplacement d'œillet.	4	1 œillet 19 mm ou 1 œillet 16 mm.	
5241	Opérations diverses.	10		
5242	Pièce ourlée cousue.	30	Toile ourlée avant couture.	
5243	Nettoyage d'un entoilage d'extrémité de tente modulaire avec sa housse.	200	0,2 litre de produits biodégradables et 0,5 litre d'imperméabilisant.	
5244	Nettoyage d'un entoilage d'intermédiaire de tente modulaire avec sa housse.	100	0,15 litre de produits biodégradables et 0,3 litre d'imperméabilisant.	
Vélum.				
5250	Réparation fermeture à glissière.	40	1 fermeture à glissière maille 9 mm de 1,85 m.	

5251	Réparation de la moustiquaire.	50	0,63 m ² tulle moustiquaire polyester grillage fibre de verre enduit PVC.	
5252	Réparation de tendeur de porte.	10	0,10 m sangle blanche 6 mm. 0,20 m sandow 6 mm. 1 anneau de 18 Ø. 1 anneau de 36 Ø.	
5253	Remplacement de ruban auto-agrippant sur toile.	6	0,50 m ruban auto-agrippant crochet 20 mm. 0,50 m ruban auto-agrippant astrakan 20 mm.	
5254	Remplacement d'un raccordement vélum.	6	0,12 m ruban auto-agrippant crochet ou 0,12 m ruban auto-agrippant astrakan.	
5255	Remplacement d'un relevage porte.	20	0,60 m sangle blanche 20 mm. 1 olive.	
5256	Remplacement ruban auto-agrippant support feutre amianté.	15	1,20 m ruban auto-agrippant crochet 50 mm.	
5257	Remplacement d'un œillet ovale.	3	1 œillet ovale.	
5258	Pièce ourlée cousue.	25	Toile chlorofibre 220 ourlée avant couture.	Par 50 cm ² .
5259	Nettoyage d'un vélum complet de tente modulaire.	150	0,15 litre de produit biodégradable.	
5260	Confection d'un sac de transport.	150	Toile 1,40 × 0,95 m. Éléments extrémités 1,40 × 0,60 m. Éléments intermédiaires : - 4 poignées ; - 1 cordon de serrage ; - 2 œillets n° 16.	
Tente légère 18 m ² .				
5265	Manipulation et reconditionnement de l'entoilage extérieur pour examen, réparation ou devis.	60		
5266	Manipulation et reconditionnement du vélum pour	40		

	examen, réparation ou devis.			
5267	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement du tapis de sol pour examen, réparation ou devis.	20		
5268	Lavage de l'entoilage extérieur (manuel).	220	4 litres de savon bactéricide.	(1).
5269	Lavage du vélum (machine).	100	4 litres de savon bactéricide.	(2).
5270	Imperméabilisation de l'entoilage extérieur.	120	6 litres de produit hydrofugeant en solution aqueuse.	Réalisation en trois passes.
5271	Lavage du vélum (manuel).	140	2 litres de savon bactéricide.	(1).
5272	Lavage du tapis de sol (manuel).	50	2 litres de savon bactéricide.	(1).
Tente légère 33 m ² .				
5275	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement de l'entoilage extérieur pour examen, réparation ou devis.	75		
5276	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement du vélum pour examen, réparation ou devis.	55		
5277	Lavage de l'entoilage extérieur (manuel).	420	7 litres de savon bactéricide.	(1).
5278	Imperméabilisation de l'entoilage extérieur.	210	9 litres de produit hydrofugeant en solution aqueuse.	Réalisation en trois passes.
5279	Lavage du vélum (manuel).	240	6 litres de savon bactéricide.	(1).
5280	Lavage du vélum (machine).	130	4 litres de savon bactéricide.	(2).
Tente légère 55 m ² .				
5285	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement de l'entoilage extérieur pour examen, réparation ou devis.	90		
5286	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement du vélum pour examen, réparation ou devis.	70		
5287	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement du tapis de sol pour examen, réparation ou devis.	30		
5288	Lavage de l'entoilage extérieur (manuel).	480	10 litres de savon bactéricide.	(1).
5289	Lavage du vélum (machine).	185	6 litres de savon bactéricide.	(2).
5290	Imperméabilisation de l'entoilage extérieur.	240	12 litres de produit hydrofugeant en solution aqueuse.	Réalisation en trois passes.

5291	Lavage du vélum (manuel).	270	7 litres de savon bactéricide.	(1).
5292	Lavage du tapis de sol (manuel).	170	6 litres de savon bactéricide.	(1).
Travaux communs aux tentes 18 m ² , 33 m ² et 55 m ² .				
5295	Changement partiel de la toile à pourrir sur l'entoilage extérieur.	70	0,9 m ² toile PVC 190/700 vert infrarouge (IR) OTAN. Œillets 33 x 19 x 12,5 mm.	Hauteur comportant le muret et la toile à pourrir.
5296	Changement partiel de la toile à pourrir sur le vélum.	50	0,5 m ² toile PVC 190/700 vert infrarouge OTAN. Œillets 33 x 19 x 12,5 mm.	Hauteur comportant le muret et la toile à pourrir.
5297	Fermeture des volets de cheminée sur l'entoilage extérieur et le vélum.	60		1 volet sur l'entoilage extérieur et 2 volets sur le vélum.
5298	Changement de la moustiquaire d'une fenêtre de mur sur l'entoilage.	120	0,5 m ² tulle moustiquaire grise. 3,1 m de ruban polyamide 30 mm vert.	
5299	Changement de la moustiquaire d'une fenêtre de pignon sur l'entoilage extérieur.	100	0,25 m ² tulle moustiquaire grise. 1,1 m de ruban polyamide 30 mm vert.	
5300	Changement du volet d'une fenêtre de mur sur l'entoilage extérieur.	60	0,94 m ² toile polyester/coton 425g/m ² , traitée 3 I, vert infrarouge/OTAN. 2,1 m tresse polyamide 3 mm. 3 olives plastiques 50/14.	
5301	Changement du volet d'une fenêtre de pignon sur l'entoilage extérieur.	30	0,75 m ² toile polyester/coton 425g/m ² , traitée 3 I, vert infrarouge/OTAN. 1,4 m tresse polyamide 3 mm. 2 olives plastiques 50/14.	
5302	Changement du volet transparent d'une fenêtre de mur sur l'entoilage extérieur.	40	0,9 m ² toile translucide. 0,3 m tresse polyamide 3 mm.	
5303	Changement du volet transparent d'une fenêtre de pignon sur l'entoilage extérieur.	35	0,7 m ² toile translucide.	

			0,2 m tresse polyamide 3 mm.	
5304	Changement de la moustiquaire d'une fenêtre sur mur de vélum.	50	0,5 m ² tulle moustiquaire blanche. 3,1 m de ruban polyamide 25 mm blanc.	
5305	Changement de la moustiquaire d'une fenêtre sur pignon de vélum.	40	0,25 m ² tulle moustiquaire blanche. 1,1 m de ruban polyamide 256 mm blanc.	
5306	Changement du volet d'une fenêtre de mur sur le vélum.	35	0,75 m ² toile chlorofibres 220g/m ² , teinte chamois. 3,35 m de ruban auto-agrippant 25 mm blanc.	
5307	Changement du volet d'une fenêtre de pignon sur le vélum.	30	0,36 m ² toile chlorofibres 220g/m ² , teinte chamois. 2,4 m de ruban auto-agrippant 25 mm blanc.	
5308	Changement fermeture à glissière sur l'entoilage extérieur.	150	1 fermeture à glissière 1,98 m, maille injectée 8,5 mm, double tirette, blanche.	
5309	Changement fermeture à glissière sur le vélum.	120	1 fermeture à glissière 1,98 m, maille injectée 8,5 mm, double tirette, blanche.	
5310	Changement câble de tension du vélum.	20	1 câble acier galvanisé 1,5 mm enrobé plastique transparent. 2 tendeurs à lanterne.	
5311	Acheminement par transporteur privé de matériel.	200	Carburant au km.	Le temps minute correspond au frais de manipulation pour charger ou décharger un camion.
Tente à armature gonflable 30 m ² , 45 m ² et 60 m ² .				
5315	Manipulation et reconditionnement du modèle 30 m ² pour examen, réparation ou devis.	125		Hors pare-soleil.
5316	Manipulation et reconditionnement du modèle 45 m ² pour examen, réparation ou devis.	160		Hors pare-soleil.
5317	Manipulation et reconditionnement du modèle 60 m ² pour examen, réparation ou devis.	210		Hors pare-soleil.
5318	Lavage du modèle 30 m ²	310	4 l de savon bactéricide.	(1).

	(manuel).			
5319	Lavage du modèle 45 m ² (manuel).	370	6 l de savon bactéricide.	(1).
5320	Lavage du modèle 60 m ² (manuel).	420	9 l de savon bactéricide.	(1).
5321	Vérification sac de pannes tous modèles.	10		
5322	Vérification caisse d'accessoires tous modèles.	30		
5323	Changement cordeau de serrage sur manchon de pignon ou de mur.	5	0,5 m de tresse polyamide 5 mm verte.	
5324	Changement et confection d'un manchon de liaison en pignon.	45	Toile PVC vert OTAN 0,20 m ² .	Montage sur le corps de la tente par piquage étanchéité.
5325	Changement et confection d'un manchon de liaison sur un mur.	55	Toile PVC vert OTAN 0,40 m ² .	Montage sur le corps de la tente par piquage étanchéité.
5326	Changement cordeau du seuil de porte.	5	2 m tresse polyamide 5 mm verte.	
5327	Changement bavette de protection d'un système de gonflage.	30	Toile PVC vert OTAN 1,5 dm ² .	Montage par collage ou thermo-soudage.
5328	Changement bouchon d'un système de gonflage.	5	1 bouchon plastique. 0,2 m tresse polyamide 3 mm verte.	
5329	Changement d'une protection de vis fixation du boudin.	10	Toile PVC vert OTAN 1,5 dm ² .	Montage par collage ou thermo-soudage.
5330	Changement et confection d'une attache de haubanage.	10	Toile PVC vert OTAN 2 dm ² . Dé-étrier 32 x 28 mm.	Montage sur le corps de la tente par piquage étanchéité.
5331	Changement d'une fermeture à glissière sur porte de pignon.	150	1 fermeture à glissière 2,1 m, maille injectée 10 mm, double tirette, noire.	Montage sur le corps de la tente par piquage étanchéité.
5332	Changement d'une fermeture à glissière sur fenêtre latérale.	280	1 fermeture à glissière 4 m, maille injectée 10 mm, double tirette, noire.	Montage sur le corps de la tente par piquage étanchéité.
5333	Dépose et remontage d'une armature gonflable.	60		
5334	Dépose et repose de la vessie pour réparation d'une fuite.	60		
5335	Remplacement d'une valve de gonflage.	15	1 air clips, bague et poussoir.	
5336	Détection fuite sur vessie et contrôle réparation avant remontage.	20		
5337	Réparation sur vessie ou armature.	30	Rustine caoutchouc en PVC.	
5338	Changement fermeture à glissière d'extraction de vessie sur boudin.	60	1 fermeture à glissière 45 cm, maille 6 mm, simple tirette, écrue.	
5339		20		Par piquage étanchéité.

	Reprise de couture de renfort des extrémités en faitage.			
5340	Changement et confection d'une sangle de haubanage.	12	6 m de sangle polyester noire 25 mm.	
5341	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement du vélum 30 m ² pour examen, réparation ou devis.	50		
5342	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement du vélum 45 m ² pour examen, réparation ou devis.	60		
5343	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement du vélum 60 m ² pour examen, réparation ou devis.	80		
5344	L a v a g e d u v é l u m 3 0 m ² (manuel).	240	4 l de savon bactéricide.	(1).
5345	Lavage du vélum 45 m ² (manuel).	250	6 l de savon bactéricide.	(1).
5346	Lavage du vélum 60 m ² (manuel).	280	8 l de savon bactéricide.	(1).
5347	L a v a g e d u v é l u m 3 0 m ² (machine).	120		(2).
5348	L a v a g e d u v é l u m 4 5 m ² (machine).	140		(2).
5349	L a v a g e d u v é l u m 6 0 m ² (machine).	200		(2).
Tente PVC spécifique 38 m ² .				
5355	Expertise + inventaire.	250		
5356	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement.	380		
5357	Démontage des éléments.	268		
5358	Remontage des éléments.	268		
5359	Contrôle de l'armature.	158		
5360	Lavage du tapis de sol (manuel).	200	6 l de savon bactéricide.	(1).
5361	Lavage du vélum (manuel).	400	7 l de savon bactéricide.	(1).
5362	Lavage des 6 alvéoles (manuel).	190	1 l de savon bactéricide.	(1).
5363	Lavage de l'entoilage extérieur (manuel).	570	10 l de savon bactéricide.	(1).
5364	Lavage du pare-soleil (manuel).	150	2 l de savon bactéricide.	(1).
5365	Lavage de l'armature à l'eau.	250		
Tente de prestige (rayée ou unie).				
5370	Manipulation et conditionnement du toit, des murs et pignons pour examen, réparation ou devis.	80		
5371	Lavage du toit coton ou PVC (manuel).	110	6 l de savon bactéricide.	(1).
5372	Lavage d'un pignon coton ou PVC (manuel).	60	2 l de savon bactéricide.	(1).
5373	Lavage d'un mur coton ou PVC (manuel).	45	2 l de savon bactéricide.	(1).

5374	Changement partiel du biais de lisière de la bavette du toit.	10	1 m de biais polyamide 30 mm blanc.	
5375	Changement tendeur élastique d'arrimage du toit sur l'armature.	3	1 tendeur élastique. 1 crochet métallique inoxydable.	
5376	Changement fermeture à glissière sur porte d'un pignon.	120	1 fermeture à glissière 2 m, maille injectée 10 mm, double tirette, blanche.	
5377	Changement d'une patte PVC d'arrimage.	10	10 cm ² toile PVC dans la teinte. 1 œillet 21 × 11 × 6 mm.	
5378	Changement anneau d'accrochage.	5	1 anneau métallique inoxydable. 1 crochet métallique inoxydable.	
5379	Changement sandow d'arrimage.	12	1 sandow 6 mm.	
5380	Changement partiel de la bavette de toit.	35	0,1 m ² de toile coton ou PVC dans la teinte. 3 œillets 21 × 11 × 6 mm.	
5381	Fabrication d'une tente complète PVC pour armature de tente modulaire deux travées (d'un toit, deux murs, deux pignons, trois enjoliveurs poteaux + deux sabots de protection, trois sacs de transport).	3975	89,65 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 124 œillets. 54 crochets. 20 m de sandow 8 mm. 40 crochets en S. 16 boucles à ouverture rapide. 8 fermetures à glissière séparables ou 24 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial haute fréquence (HF). 2,70 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte).	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC. Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vague.
5382	Fabrication d'un toit PVC pour armature de tente modulaire deux travées.	1440	30,95 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 60 œillets, 18 crochets, 10	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.

			m de sandow 8 mm.	L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC. Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vague.
5383	Fabrication d'un pignon PVC pour armature de tente modulaire (idem pour deux, trois ou quatre travées).	600	12,90 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 12 œillets, 10 crochets en S, 6 boucles à ouverture rapide 30 mm. 3 fermetures à glissière séparables ou 8 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF. 1,35 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte).	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.
5384	Fabrication d'une tente complète PVC pour armature de tente modulaire trois travées (un toit, deux murs, deux pignons, quatre enjoliveurs poteaux + quatre sabots de protection, trois sacs de transport).	4390	110,80 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 124 œillets, 54 crochets, 30 m de sandow 8 mm, 50 crochets en S, 16 boucles à ouverture rapide. 8 fermetures à glissière séparables ou 24 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF. 2,70 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte).	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC. Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.
5385	Fabrication d'un toit PVC pour armature de tente modulaire trois travées.	1680	41 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 80 œillets, 28 crochets, 15 m de sandow 8 mm.	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC. Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.
5386	Fabrication d'un mur PVC pour armature de tente modulaire trois	600	16,5 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par

	travées.		<p>M 2.</p> <p>30 œillets, 14 crochets, 7,5 m de sandow 8 mm, 15 crochets en S.</p> <p>2 boucles à ouverture rapide 30 mm.</p> <p>1 fermeture à glissière séparable ou 4 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.</p>	<p>collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p>
5387	Fabrication d'une tente complète PVC pour armature de tente modulaire quatre travées (un toit, deux murs, deux pignons, cinq enjoliveurs poteaux + cinq sabots de protection, trois sacs de transport).	4745	<p>133,40 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>204 œillets, 76 crochets, 38 m de sandow 8 mm, 60 crochets en S, 16 boucles à ouverture rapide.</p> <p>8 fermetures à glissière séparables ou 24 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.</p> <p>2,70 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte).</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p> <p>Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.</p>
5388	Fabrication d'un toit PVC pour armature de tente modulaire quatre travées.	1900	<p>53 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>100 œillets, 38 crochets, 19 m de sandow 8 mm.</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p> <p>Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.</p>
5389	Fabrication d'un mur PVC pour armature de tente modulaire quatre travées.	640	<p>21,25 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>20 œillets, 19 crochets, 9,5 sandow 8 mm.</p> <p>20 crochets en S, 2 boucles à ouverture rapide 30 mm.</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p>

			1 fermeture à glissière séparable ou 4 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.	
5390	Fabrication d'un enjoliveur poteau.	25	0,6 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 2 mètres ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) 25 mm.	
5391	Fabrication d'un sabot de protection.	30	0,5 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 0,30 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) 25 mm, 0,50 m tube mousse d'isolation (40 mm x 75 mm).	
5392	Fabrication d'un sac de transport.	30	2,20 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, 2 boucles ouverture rapide 30 mm.	
5393	Fabrication d'une tente complète PVC pour armature de tente modèle 56 deux travées (un toit, deux murs, deux pignons, trois enjoliveurs poteaux, six sécurisations barres, trois sacs de transport).	4325	98,45 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 106 œillets, 24 crochets, 14 m de sandow 8 mm, 48 crochets en S, 16 boucles à ouverture rapide. 8 fermetures à glissière séparables ou 24 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF. 2,70 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte), 24 brides d'attache.	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC. Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.
5394	Fabrication d'un toit PVC pour armature de tente modèle 56 deux travées sans abside.	1840	41,90 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2, 46 œillets, 24 crochets, 14 m de sandow 8 mm.	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.

				Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.
5395	Fabrication d'un mur PVC pour armature de tente modèle 56 deux travées sans abside.	500	<p>13,10 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>18 œillets, 14 crochets en S, 2 boucles à ouverture rapide 30 mm.</p> <p>1 fermeture à glissière séparable ou 4 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.</p> <p>4 brides d'attache.</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p>
5396	Fabrication d'un pignon PVC pour armature de tente modèle 56 deux travées sans abside (idem pour deux, trois travées).	600	<p>10,60 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>12 œillets, 10 crochets en S, 6 boucles à ouverture rapide 30 mm.</p> <p>3 fermetures à glissière séparables ou 8 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.</p> <p>1,35 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte).</p> <p>2 brides d'attache.</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p>
5397	Fabrication d'une tente complète PVC pour armature de tente modèle 56 trois travées sans abside (un toit, deux murs, deux pignons, quatre enjoliveurs poteaux, huit sécurisations barres, trois sacs de transport).	4550	<p>123,60 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>136 œillets, 38 crochets, 60 crochets en S, 19 m de sandow 8 mm, 48 crochets en S, 16 boucles à ouverture rapide.</p> <p>8 fermetures à glissière séparables ou 24 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.</p> <p>2,70 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p> <p>Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.</p>

			vert (pour matérialisation porte). 24 brides d'attache.	
5398	Fabrication d'un toit PVC pour armature de tente modèle 56 trois travées sans abside.	1920	56,90 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2, 60 œillets, 38 crochets, 19 m de sandow 8 mm.	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC. Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.
5399	Fabrication d'un mur PVC pour armature de tente modèle 56 trois travées sans abside.	540	17,75 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 26 œillets, 20 crochets en S, 2 boucles à ouverture rapide 30 mm. 1 fermeture à glissière séparable ou 4 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF. 6 brides d'attache.	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.
5400	Fabrication d'un enjoliveur poteau.	25	0,6 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2, 2 mètres ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) 25 mm.	
5401	Sécurisation barre sablière.	20	0,125 m ² toile PVC tripli 380/1200 enduction 2 faces, 2 brides d'attache.	
5402	Fabrication d'un sac de transport.	30	2,20 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, 2 boucles ouverture rapide 30 mm.	
5403	Fabrication d'une tente de prestige PVC 40 m ² , 5 × 8 m, armature tubulaire diamètre 40 mm (un toit, deux murs, deux pignons, trois sacs de transport).	4650	130,95 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2. 106 œillets, 24 crochets, 48 crochets en S, 14 m de sandow 8 mm, 16 boucles à ouverture rapide. 8 fermetures à glissière séparables ou 24 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet)	L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé. L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC. Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.

			<p>spécial HF.</p> <p>2,70 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte).</p> <p>24 brides d'attache.</p>	
5404	Fabrication d'un toit PVC pour armature 40 m ² (8 × 5 m).	1980	<p>65,35 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2, 104 œillets, 38 crochets, 19 m de sandow 8 mm.</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p> <p>Découpe du pourtour du toit en créneaux ou vagues.</p>
5405	Fabrication d'un mur PVC pour armature 40 m ² (8 × 5 m).	600	<p>17,90 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>24 œillets, 20 crochets en S, 2 boucles à ouverture rapide 30 mm.</p> <p>1 fermeture à glissière séparable ou 4 m ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p>
5406	Fabrication d'un pignon PVC pour armature 40 m ² (8 × 5 m).	600	<p>11,60 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2.</p> <p>15 œillets, 12 crochets en S, 6 boucles à ouverture rapide 30 mm.</p> <p>3 fermetures à glissière séparables ou 8 mm ruban auto-agrippant (astrakan + crochet) spécial HF.</p> <p>1,35 m² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, classé M 2 de coloris jaune ou vert (pour matérialisation porte).</p>	<p>L'assemblage des éléments constituant peut-être fait par collage (colle polyuréthane) ou par soudage haute fréquence vivement conseillé.</p> <p>L'assemblage par couture est déconseillé sur toile PVC.</p>
5407	Armature tubulaire diamètre 40 mm acier galvanisé.	180	1 armature type plein air.	Assemblage par emboîtement, sécurisation des pieds par goupilles.

5408	Fabrication d'un sac de transport.	30	2,20 m ² toile PVC 190/650 enduction 2 faces, 2 boucles ouverture rapide 30 mm.	
5409	Réparation tente prestige pièce PVC par surface de 100 cm ² .	20	Toile PVC 190/650 enduction 2 faces.	Pièce collée (colle polyuréthane) ou soudée haute fréquence.
5410	Réparation : changement œillet.	10	1 œillet 19 mm laiton bronzé armée.	
5411	Réparation : changement crochet en S.	6	1 crochet en S correspondant au modèle.	
5412	Réparation : changement crochet nickelé.	10	1 crochet nickelé.	
5413	Réparation : changement sandow par 1 m.	4	Sandow 8 mm + 2 bagues acier nickelé.	
5414	Réparation : changement boucle à ouverture rapide 30 mm.	20	1 boucle à ouverture rapide 30 mm + patte PVC.	Patte collée (colle polyuréthane) ou soudée haute fréquence.
5415	Conditionnement : armature tubulaire diamètre 40 mm acier galvanisé après utilisation (montage et démontage).	480	Vis et boulon diamètre 8 mm.	Remise en état de l'armature, contrôle visuel des soudures et de l'entoilage extérieur PVC.
Pare-soleil tentes légères 55 m ² et tentes armatures gonflables 18 m ² , 30 m ² , 45 m ² , 60 m ² .				
5420	Manipulation et reconditionnement d'un pare-soleil de tente à armatures gonflables 18, 30 ou 45 m ² pour examen, réparation ou devis.	30		
5421	Manipulation et reconditionnement d'un pare-soleil de tente légère 55 m ² ou de tente à armatures gonflables 60 m ² pour examen, réparation ou devis.	50		
5422	Lavage d'un pare-soleil de tente à armatures gonflables 18, 30 ou 45 m ² (manuel).	60	2 l de savon bactéricide.	(1).
5423	Lavage d'un pare-soleil de tente légère 55 m ² ou tente à armature gonflable 60 m ² (manuel).	100	2 l de savon bactéricide.	(1).
5424	Dépose et repose de la vessie, intégrant la réparation d'une fuite.	90	Rustine caoutchouc.	
5425	Remplacement d'une valve de gonflage.	15	1 air clip, bague et poussoir.	
5426	Détection fuite sur vessie et contrôle réparation avant remontage.	20		
5427	Vérification caisses d'accessoires tous modèles.	30		
Demi-tente tunnels et abri individuel tente commando bi-place.				
5430	Manipulation et reconditionnement de la toile pour examen, réparation ou	6		

	devis.			
5431	Lavage et désinfection de la toile (manuel).	26	1 l de savon bactéricide.	(1).
5432	Changement œillet et patte PVC d'arrimage.	12	1 œillet 10 mm. Toile PVC vert OTAN 15 cm ² .	
5433	Changement bouton-pression et patte PVC de fermeture ou de réunion.	8	1 pression finition bronzée. Toile PVC vert OTAN 15 cm ² .	
5434	Réparation par pose d'une pièce ourlée cousue ou soudée.	25	Toile polyamide vert OTAN 4 dm ² .	
5435	Changement du jonc de toit.	25	1,85 m de tresse polyamide 6 mm ou similaire. 1,95 m biais polyamide 25 mm vert.	
5436	Changement du renfort d'un arceau.	20	1,3 m biais polyamide 20 mm vert.	
5437	Changement d'un renfort du tapis de sol.	10	0,9 m biais polyamide 20 mm vert.	
5438	Changement de la demi-fermeture à glissière.	50	1 demi-fermeture à glissière de 4,6 m (modèle spécifique).	
5439	Manipulation et reconditionnement de la toile de l'abri individuel tente commando pour examen, réparation ou devis, lavage et désinfection de la toile (manuel).	220	2 l de savon bactéricide.	
Rouleau de piste.				
5440	Nettoyage d'un rouleau de piste.	300		Lavage haute pression.
Travaux communs aux bâches et accessoires de douches, cuisines et laveries de campagne.				
5445	Manipulation et reconditionnement tous modèles de remorque pour examen, réparation ou devis.	30		
5446	Nettoyage de la bâche de transport pour la remorque, du groupe et des murs.	80	2 l de savon bactéricide.	(1).
5447	Nettoyage de la bâche de transport, du bac de rétention et des murs pour une remorque douche type 2000.	60	2 l de savon bactéricide.	(1).
5448	Nettoyage de la jupe de transport.	30	0,5 l de savon bactéricide.	(1).
5449	Nettoyage d'un compartiment de douche de transport.	30	0,5 l de savon bactéricide.	(1).
5450	Changement d'une fermeture à glissière de jonction toit mur sur un côté.	120	1 fermeture à glissière 4 à 5 m, maille injectée 26 mm, double tirette, noire.	Longueur fermeture à glissière selon modèle et remplacement.
5451		45		

	Changement d'une moustiquaire d'aération.		0,5 m ² taille moustiquaire grise.	
5452	Changement d'une fermeture auto-agrippante (FAG) d'un compartiment de douche, montée sur ruban auto-agrippant.	30	1 fermeture à glissière 2 m, maille injectée 10 mm, simple tirette, noire. 2 m ruban auto-agrippant 50 mm, noir.	
Chauffage à air pulsé.				
5460	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement pour examen, réparation ou devis.	15		
5461	Changement d'une sangle de maintien des câbles et de la cheminée.	5	1,5 m de sangle plate 30 mm verte. 1 boucle à passant métal inoxydable.	
5462	Changement du câble métallique de fixation sur la sortie de l'unité.	15	2 m de câble métallique inoxydable 5 mm.	
5463	Changement du raccord caoutchouc de fixation sur la sortie de l'unité.	3	1 raccord standard d'origine.	
5464	Changement du fer rond d'embouchure.	25	1 fer rond standard d'origine.	Fixation par double piqûres.
5465	Changement de la sangle de maintien du piquet de terre.	8	0,5 m de sangle plate 30 mm verte. 1 boucle à passant métal inoxydable.	Fixation par rivets.
5466	Lavage de la gaine de distribution.	20	0,5 l de savon bactéricide.	(1).
5467	Lavage du distributeur en Y.	10	0,25 l de savon bactéricide.	(1).
5468	Changement et confection de l'enveloppe de la gaine de distribution.	60	1,1 m ² de toile PVC verte. 1 m de drisse 10 mm noire.	
Climatiseurs de tentes.				
5470	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement pour examen, réparation ou devis.	30		
5471	Lavage de la bâche de transport.	15	2 l de savon bactéricide.	
5472	Changement de la fermeture à glissière séparable.	60	1 fermeture à glissière 1m, maille 6 mm, simple tirette, noire.	
5473	Changement et confection du filtre.	30	0,08 m ² de taille moustiquaire blanche.	
5474	Changement partie de la bande de diffusion.	25	1 m de tulle moustiquaire grise.	Piqûre avec surfilage.
WC chimiques allégés.				
5480	M a n i p u l a t i o n e t reconditionnement pour examen,	5		

	réparation ou devis.			
5481	Lavage et désinfection des bâches et du socle.	120	0,5 l de savon bactéricide pour les bâches. 2 l de produit désinfectant chloré pour le socle.	Lavage manuel. Lavage haute pression. Manipulation avec protections à la charge du maître ouvrier.
5482	Changement d'une moustiquaire d'aération sur un mur.	20	0,20 m ² de toile moustiquaire grise.	Montage soudé.
Lit de camp métal léger et toile.				
5485	Manipulation et reconditionnement pour examen, réparation ou devis.	5		
5486	Nettoyage de la toile de lit (manuel).	30	0,25 l de savon bactéricide.	Intégrant la dépose et le remontage de la toile sommier (1).
5487	Réfection de la toile au niveau de l'articulation centrale.	35	0,5 de biais 25 mm écru.	Intégrant la dépose et le remontage de la toile sommier.
5488	Nettoyage de la toile de lit (machine).	25		(2).
5489	Manipulation de la moustiquaire et reconditionnement pour examen, devis ou réparation.	5		
5490	Manipulation des arceaux et reconditionnement pour examen, devis ou réparation.	5		
5491	Nettoyage de la moustiquaire.	30		
Travaux communs aux articles de campement et de couchage.				
5495	Reprise de couture.	10		
5496	Pièce de toile ourlée cousue, surface supérieure à celle d'un renfort de 10 cm ² .	30	(3).	
5497	Pièce de toile collée, surface supérieure à celle d'un renfort de 10 cm ² .	20	(3).	
5498	Pièce de toile enduite (PVC) soudée, surface supérieure à celle d'un renfort de 10 cm ² .	25	(3).	
5499	Changement d'un œillet, d'un rivet, d'un bouton-pression.	10	(3).	Remplacement avec pose d'un renfort systématiquement.
5500	Changement d'une olive avec attache.	5	(3).	
5501	Changement d'une sangle, d'un ruban ou d'une drisse destinée à l'accrochage, au relevage ou à la fermeture d'un élément de toile.	5	(3).	
5502	Changement d'un ruban auto-agrippant.	20	(3).	
5503	Réfection d'un hauban d'arrimage.	5	(3).	
5504	Pose d'un renfort, toile ou PVC.	10	(3).	Pour les renforts inférieurs à 10 cm ² , collés ou cousus.

5505	Réfection d'une poignée de transport en drisse.	5	(3).	
5506	Réfection d'une poignée de transport en sangle.	10	(3).	Montage cousu avec piqure en croix.
5507	Changement d'un sandow avec agrafe.	10	(3).	
5508	Marquage divers sur toile ou sac de transport.	10	(3).	
5509	Changement d'une sangle de maintien avec accessoires.	10	(3).	
5510	Inventaire et examen des accessoires et des armatures de tente 18, 33, 40, 55 m ² .	45		
5511	Confection d'un sac de sardines.	15	1,2 dm ² de toile coton verte. 0,45 m de drisse 3 mm verte.	
5512	Confection d'un sac à piquets.	35	0,25 m ² de toile PVC verte. 0,55 m de drisse 5 mm verte.	

Filet anti-chaueur.

5515	Confection d'un filet anti-chaueur.	18	1 m ² de filet anti-chaueur avec 1 œillet tous les mètres sur un renfort en cuir de 25 cm ² ou sur renfort toile enduite tripli collée ou soudée HF.	C f . n o t e - e x p r e s s n ° 7367/FFDJ/DICOM/LOG du 19 décembre 2003 (n.i. BO).
5516	Réparation d'un filet anti-chaueur.	12	Pièces anti-chaueur.	

(1) Le lavage manuel est considéré comme étant effectué au moyen d'auto-laveuses, d'injecteurs - extracteurs et d'aspirateurs. Les produits utilisés doivent être les plus neutres possible, tant pour satisfaire aux réglementations en vigueur dans les domaines de la santé, de la protection de l'environnement (retraitement des eaux usées), que pour préserver les performances et qualités des articles entretenus.

(2) Dans ces cas, le lavage machine est requis par défaut. Toutefois, et afin de parer à d'éventuelles défaillances des laves-linge, le lavage manuel pourra être exécuté sous réserve de l'autorisation préalable du donneur d'ordre.

(3) Facturation des consommations matières et menues fournitures correspondantes.

6. TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES ARTICLES D'AMEUBLEMENT.

6.1. Réfection d'articles d'ameublement.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Articles divers d'ameublement.				
6100	Réfection siège fauteuil Voltaire.	480	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6101		420		

	Réfection dossier fauteuil Voltaire.		Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6102	Changement habillage fauteuil Voltaire.	600	2,10 m ² de tissu d'ameublement.	
6103	Réfection siège fauteuil Louis XIII.	300	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6104	Réfection dossier fauteuil Louis XIII.	240	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6105	Changement habillage fauteuil Louis XIII.	360	2 m ² de tissu d'ameublement.	
6106	Réfection siège fauteuil (Louis XV, Louis XVI).	540	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6107	Réfection dossier fauteuil (Louis XV, Louis XVI).	360	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6108	Changement habillage fauteuil (Louis XV, Louis XVI).	480	1,60 m ² de tissu d'ameublement.	
6109	Réfection siège fauteuil Bridge.	300	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6110	Réfection dossier fauteuil Bridge.	180	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6111	Changement habillage fauteuil Bridge.	300	1,60 m ² de tissu d'ameublement.	
6112	Réfection siège bergère.	540	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6113	Réfection dossier bergère.	480	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6114	Changement habillage fauteuil Bergère.	780	3 m ² de tissu d'ameublement.	
6115	Réfection siège crapaud.	540	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6116	Réfection dossier crapaud.	360	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6117	Changement habillage fauteuil crapaud.	720	3,80 m ² de tissu d'ameublement.	
6118	Réfection siège canapé de style 2 places.	660	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6119	Réfection dossier canapé de style 2 places.	420	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6120	Changement habillage canapé de style 2 places.	840	7,50 m ² de tissu d'ameublement.	
6121	Réfection siège canapé de style 3 places.	960	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6122	Réfection dossier canapé de style 3 places.	720	Ressorts + crins + toiles selon besoin.	Démontage + garniture traditionnelle.
6123	Changement habillage	1080	12 m ² de tissu d'ameublement.	

	canapé de style 3 places.			
6124	Pose de tringle à rideaux.	40	1 tringle à rideaux (ou fournie par l'organisme demandeur).	Petites fournitures (vis et chevilles) à la charge du maître ouvrier.
6125	Pose de crochets pour embrases.	25	1 paire de crochets ou autre fixation pour embrase (ou fourni par l'organisme demandeur).	Petites fournitures (vis et chevilles) à la charge du maître ouvrier.

7. CONFECTIONS ET FABRICATIONS.

7.1. Articles chaussants.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
Confection de brodequins au chaussant exceptionnel (1).				
7100	Brodequins de petite taille (la paire).	780	0,38 m ² de croupon nourri, grainé sur chair. 0,340 kg de collet de 3 à 5 mm. 0 , 0 6 m ² d'intercalaire de 2,5 mm. 1 p a i r e d e remplissage en liège avec cambrion incorporé. 1 paire de semelles monobloc. 0,20 m ² de doublure en peau. 1 , 2 0 m d e trépointe.	
7101	Brodequins de grande taille (la paire).	780	0,40 m ² de croupon nourri sur chair. 0,340 kg de collet de 3 à 5 mm. 0 , 0 8 m ² d'intercalaire de 2,5mm.	

			<p>1 paire de remplissage en liège avec cambrion incorporé.</p> <p>1 paire de semelles monobloc.</p> <p>0,20 m² de doublure en peau.</p> <p>1,60 m de trépointe.</p>
Confection de chaussures basses au chaussant exceptionnel (1).			
7102	Chaussures basses de taille exceptionnelle, modèle cousu (la paire).	600	<p>0,45 m² de box-calf pleine fleur de 1 à 1,2 mm.</p> <p>0,450 kg de collet végétal de 2 à 2,5 mm.</p> <p>0,08 m² d'intercalaire de 2,5 mm.</p> <p>1 paire de semelles monobloc à légers reliefs.</p> <p>0,40 m² de peausserie à doublure.</p> <p>1,00 m de trépointe.</p>
7103	Chaussures basses de taille exceptionnelle, modèles collés, de gala ou de cérémonie (la paire).	420	<p>0,45 m² de box-calf pleine fleur ou verni noir.</p> <p>0,450 Kg de collet végétal de 2 à 2,5 mm.</p> <p>0,500 kg croupon 4 à 4,5 mm.</p> <p>0,45 m² de doublure bovin.</p>
Confection de bottes.			
7104	Confection d'une paire de bottes d'équitation.	1920	<p>Box-calf 18-20 = 1,15 m².</p> <p>Doublure = 1 m².</p>

			Collet non battu = 0,650 kg. Collet battu = 0,450 kg. Trépointe = 1,10 m ² . Croupon épaisseur 5 - 5,5 = 0,5 kg. Bouts et coins acier = 1 paire.	
7105	Confection d'une paire de bottes féminines.	540	Box 8/10e = 1 m ² . Doublure veau. Estampe, semelle. C u i r , t a l o n s , sous-produits.	
7106	Confection d'une paire d'escarpins.	240	Veau vernis. Doublure chèvre = 0,25 m ² . Semelle cuir. Talon bloc. Sous-produits.	

(1) La confection sur mesure n'est commandée qu'après examen des diverses possibilités d'achat offertes par le secteur commercial.

7.2. Équipements pour lycée et musiques militaires.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
7200	Confection d'une ceinture pour lycée militaire taille exceptionnelle.	24	1 boucle acier finition nickelée avec un ardillon et boîtier de fixation. 0,075 m ² de cuir refente de vachette noir finition box brillant épaisseur 2,6 à 2,8 mm.	
7201	Confection d'un ceinturon FAMAS taille exceptionnelle.	40		

7.3. Coiffes et divers.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES.	OBSERVATIONS.
7300	Confection de casao.	350	Plumes de coq ou plumes d'oie (blanches et rouges).	
7301	Confection d'un shako élève.	330	Coque + cuir + tissu + attributs.	
7302	Confection d'un shako officier.	360	Coque + cuir + tissu + attributs.	
7304	Confection d'un shako musique.	330	Coque + cuir + tissu + attributs.	
7305	Confection d'un shako chef de musique.	360	Coque + cuir + tissu + attributs.	
7306	Galonnage d'un shako.	40	1 m de galon.	
7307	Confection d'un pompon.	65	Laine armature métallique.	
7308	Confection d'un ceinturon de parade.	50	0,11 m ² de croupon verni. 1 ensemble de bouclerie 3 pièces.	
7309	Confection d'un ceinturon de cérémonie.	140	Collet ou croupon fleur au naturel 0,11 m ² . veau verni 0,11 m ² . 1 ensemble de bouclerie 3 pièces.	
7310	Bélière.	30	Veau verni 8/10e 0,09 m ² . Doublure chèvre. 4 œillets et contre-rivure. Bouton, crochets, mousqueton.	
7311	Confection d'une ceinture pour élève lycée militaire ou gardien.	14	1 boucle acier finition nickelée. 0,045 m ² cuir refente de vachette noir, finition box épaisseur 2,6 à 2,8 mm.	
7312	Confection de ceinturon en cuir vernis noir pour musiciens.	140	790 cm ² refente vachette 2,2 à 2,4 mm. 795 cm ² veau teinte naturelle. 20 œillets ronds. 2 agrafes de réglage. 1 boucle à 2 médaillons dorés avec applique lyre.	(notice technique MZ 54/01, édition 01/06 juin 2004).

			4 petits rivets.	
7313	Confection de ceinturon en cuir vernis noir pour musiciens régimentaires.	120	630 cm ² refente vachette 2,2 à 2,4 mm. 635 cm ² veau teinte naturelle. 15 cm ruban auto-agrippant beige clair. 2 agrafes de réglage. 1 boucle à 2 médaillons avec applique régimentaire. 4 petits rivets.	(notice technique n° 4/édition n° 1/janvier 2007).
Capitonnage de porte.				
7314	Capitonnage d'une face de porte bois.	600	2 m ² de skaï impression grain cuir, ou 1 peau cuir, 1 kg clous tapissier tête ronde, 20 à 30 boutons capitons.	

8. OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER QUALIFIÉ).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES (1).	OBSERVATIONS (2).
Effets et accessoires d'habillement.				
8100	Réception ou remise des effets.	4		Accueil client.
8101	Lavage de coiffe.	1		
8102	Lavage de blouse.	3		Blouse et blouse blanche médicale.
8103	Lavage de blouson spécialiste croisé laine polyester (CLP).	5		Pas de repassage.
8104	Lavage de blouson temps froid, vol, tissu polaire.	8		
8105	Lavage de sous-vêtement thermostable.	2		
8106	Lavage de maillot.	2		
8107	Lavage de short.	2		
8108	Lavage de chemisier, chemise ou chemisette.	9		
8109	Lavage de combinaison tous modèles.	6		
8110	Lavage de couvre-casque.	2		
8111	Lavage effet intempérie.	9		Parka, pantalon, salopette ou veste.
8112	Lavage de jupe CLP, blanche, restauration ou allégée.	6		
8113	Lavage de manteau.	15		
8114		6		

	Lavage de pantalon non technique.			CLP, blanc, gris, bleu, allégé.
8115	Lavage de pantalon technique.	9		Restauration, ski, imper-respirant.
8116	Lavage de pantalon de travail et de combat.	4		
8117	Lavage de parka bleu gendarme, combat, gortex.	10		
8118	Lavage de poncho.	6		
8119	Lavage de pull-over.	6		
8120	Lavage de survêtement.	6		
8121	Lavage de veste.	6		Cadre, polaire, blanche ou de combat
8122	Lavage de veste technique.	8		Gendarme microporeux, temps froid.
8123	Lavage au Kg.	7		
8124	Repassage manteau, veste.	6	Cintre et housse plastique.	
8125	Repassage chemise, chemisier ou chemisette.	8	Cintre et housse plastique.	
8126	Repassage pantalon.	5	Housse plastique.	
Articles divers.				
8130	Lavage de 20 sacs à vêtements.	8		
8131	Lavage de sac à dos combat.	20		
8132	Lavage de sac à dos léger, effets spéciaux.	15		
8133	Préparation au lavage de housse intégrale démontage et remontage.	17		
8134	Lavage des housses intégrales ou du sac.	8		
8135	Lavage d'un sac de couchage trapézoïdal.	15		
8136	Lavage d'un sac de transport.	15		
<p>(1) Matières premières fournies, les produits utilisés doivent être les plus neutres possibles, tant pour satisfaire aux réglementations en vigueur dans les domaines de la santé, de la protection de l'environnement (retraitement des eaux usées), que pour préserver les performances et la qualité des articles entretenus, conformément aux prescriptions des notices techniques.</p> <p>(2) Activité laverie autorisée aux maîtres ouvriers pour les camps isolés et accès réservé aux seuls militaires [note express n° 20079/DEF/DCCAT/LOG/REG du 19 octobre 2006 (3)].</p> <p>(3) n.i. BO.</p>				

9. TEXTE ABROGÉ.

La décision n° 3244/DEF/DCCAT/APP/REG - n° 31207/DEF/DCCA/LOG/MAT du 24 août 1999 modifiée, relative au barème n° 2 concernant les allocations de temps et de matières servant de base de calcul à la rémunération des travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers cordonniers en service dans les armées de terre et de l'air est abrogée.

10. PUBLICATION.

La présente décision sera publiée au *Bulletin officiel des armées*.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

*Le commissaire général de 2^e classe,
sous-directeur « achats-soutien »,*

Alain RIBES.